

RAPPORT D'EXPERTISE VEHICULE

Date : 19 septembre 2026

Peugeot 3008

21288-A-73

Annee : 2019

0 km

Stock propre

Diesel

Automatique

Noir

Moteur

Batterie	Bon	Fuite visible	Bon
Courroie distrib.	Bon	Niveau frein	Bon
Demarreur	Bon	Niveau d'huile	Bon
Filtre a air	Bon	Refroidissement	Bon

Habitacle

Ceintures	Bon	Tapis	Bon
Climatisation	Bon	Volant	Bon
Sieges	Bon		

Tableau de bord

Autoradio / Ecran	Bon	Voyant ABS	Bon
Compteur / Vitesse	Bon	Voyant airbag	Bon
GPS / Navigation	Bon	Voyant batterie	Bon
Jauge carburant	Bon	Voyant huile	Bon
Regulateur vitesse	Bon	Voyant moteur	Bon

Vitres & Retroviseurs

Leve-vitres elec.	Bon	Retro. interieur	Bon
Pare-brise arriere	Bon	Vitre AR Droite	Bon
Pare-brise avant	Bon	Vitre AR Gauche	Bon
Retro. droit	Bon	Vitre AV Droite	Bon
Retro. gauche	Bon	Vitre AV Gauche	Bon

Phares & Feux

Cligno. AR D	Bon	Brouillard arriere	Bon
Cligno. AR G	Bon	Brouillard avant	Bon
Cligno. AV D	Bon	Feu de recul	Bon
Cligno. AV G	Bon	Phare AV Droit	Bon
Feu AR Droit	Bon	Phare AV Gauche	Bon
Feu AR Gauche	Bon		

Carrosserie

Aile AR D	Bon	Pare-choc AV	Bon
Aile AR G	Bon	Porte AR D	Bon

Aile AV D	Bon	Porte AR G	Bon
Aile AV G	Bon	Porte AV D	Bon
Capot	Bon	Porte AV G	Bon
Coffre	Bon	Toit	Bon
Pare-choc AR	Bon		

Photos (5)



Signature de l'expert

Signature du client